



TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI

Elektroteknik Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü

Adres: TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2238 Sk. No:10 H-Blok, Çayyova Tesis İstasyonu Yanı Gebze/KOCAELİ
Tel: +90 (262) 723 1526 Fax: +90 (262) 723 16 20 E-posta: elektroteknik@tse.org.tr Web: www.tse.org.tr

HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER ELECTROTECHNICAL LABORATORY (GEBZE)

Adres: TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2238 Sk. No:10 H-Blok, Çayyova Tesis İstasyonu Yanı Gebze/KOCAELİ
Tel: +90 (262) 723 1526 Fax: +90 (262) 723 16 20 E-posta: elektroteknik@tse.org.tr Web: www.tse.org.tr

455073

02-19

MUAYENE VE DENEY RAPORU

TEST REPORT

Deneyi Talep Eden/Firma : SMARTEQ BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
(Adı,Adresi,Şehir vb.)
Requesting/Customer : (ANAFARTALAR MAHALLESİ SAN.CAD.3/413 ALTINDAĞ Altındağ-ANKARA)
(Name,Address, City etc.)

Deney Talep Tarihi/No : 16.01.2019 / 236789
Order Date / No
Numunenin Tanımı : 449337,ROUTER 4G, MOVITA, MNVR, -, -, 2.00 adet
(No,Class, Marka, Tip, Yür, Model vb.)
Sample Description/No, Type,Mark,Model
(etc.)

Numune Kabul Tarihi : 16.01.2019
Test Item Receipt Date

Deneylerin Yapıldığı Tarih : 17.01.2019 - 12.02.2019
Date of Test
Uygulanan Standard / Metod : TS EN 50155 :2018-03 Demiryolu uygulamaları - Haddeme - Elektronik ekipman
Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayısı : 12 (4 sayfa ek/page(s) app.)
Number of pages of the report

Açıklamalar : Uygulanan Deney /Standard(lar)
TS EN 50155 (Madde13.4.4
13.4.5
13.4.6
13.4.7
13.4.8
13.4.9
13.4.10
13.4.11)

Remarks

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden OLUMLU sonuç alınmış olup, ölçüm sonuçları müteakip sayfalarda verilmiştir.

The sample described above Passed the applied tests. The test results are given on the following pages.

Bu rapor özel deney talebine istinaden düzenlenmiş olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliğinde değildir. Partiyi temsil etmez, ayrıca ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliğinde kullanılamaz.

This test report was prepared upon customer's request, can not be used as certificate of conformity to standards, does not represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements.

Mühür

Tarih

Deney Sorumlusu

Kontrol Eden

Onaylayan

Seal

Date

Person in charge of tests

Reviewer

Approved by

Erhan KARİCE

Deney Sorumlusu

Testing Expert

Sezar BÜYÜK

Bölüm Sorumlusu V.

Division Head Dep.

Güvenir Kaan ESEN

Laboratuvar Müdürü

Laboratory Manager

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmtiza ve mübaitat raporları geçerlidir.

Bu rapor, sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir ve "Ürün Belgesi" yerine geçmez.

This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid.

This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate