



ULAŞIM VE LOJİSTİK SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ECE R-118 RAPORU



Rapor No: TSE.06.R-118.0011

Rapor Tarihi: 23.12.2019

Başvuru Bilgileri / Application Information

Başvuru Sahibi / Applicant : Smarteq Bilişim ve İletişim Tek. San. Tic. Ltd. Şti.
Başvuran Adresi / Applicant Adress : Beştepe Mah. Nergis Sok. Via Flat İş Merkezi Kat:3 D:87
No:7/3 Söğütözü/Ankara
Başvuru Sebebi / Reason for Applicant : ☒ Test Raporu / Test Report ☐ Tip Onayı / Type Approval
☒ Yeni Tip / New Type ☐ Kapsam Genişletme / Extension
Kapsam Genişletme Sebebi (Varsa) / Reason for Extension (If Possible) : -

İnceleme Bilgileri / Examination Information

İnceleme Metodu / Method of Examination : ECE R-118.02 / ECE R-118.02
ECE R-118: Bazı Araç Kategorilerinin İç Yapısında Kullanılan Malzemelerin Yanma Davranışı ile İlgili Teknik Düzenleme
İnceleme Konusu / Examination Subject : ECE R-118: Burning Behaviour and/or The Capability To Repel Fuel or Lubricant of Materials Used In The Construction of Certain Categories of Motor Vehicles
Test Yeri ve Tarihi / Place and Date of the Test : 20.12.2019 – Ankara
Tanıtım Bildirimi Adı-Tarihi-Sayfa Sayısı / Information Document Name-Date-Page Number : Movita MNVR cat5-05.12.2019-4 sayfa

SONUÇ / CONCLUSION

Numune üzerinde yapılan incelemeler neticesinde, söz konusunu numunenin ECE R-118 Teknik Düzenlemesinin ilgili şartlarını ~~sağladığı~~/sağlamadığı tespit edilmiştir. / As the result of inspections, it has been confirmed that the sample ~~fulfilled/unfulfilled~~ the requirements which related to the ECE R-118.

TSE İnceleme Heyeti / TSE Inspection Committee

Savaş KOTARAL DÜNDAR
Uzman

Muhammed KABAOĞLU
Uzman

ONAY / APPROVAL

Kenan AKTÜRK

TSE ARAÇ TİP ONAY HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
TSE Vehicle Type Approval Services Manager

Adres: 100. Yıl Bulvarı No:99 OFİM Plaza Kat:2-3 OSTİM Yenimahalle – ANKARA / TÜRKİYE

Doküman Kodu: ULM-01-FR-01-442 Yayın Tarihi: 13.01.2014 Revizyon Tarihi / No: 08.05.2019 / 3

Bu dokümanın güncelliği elektronik ortamda TSF Doküman Yönetim Sisteminden tekin edilmelidir.

Sayfa 1 / 4

CamScanner ile tarandı